REAKTIF GÜÇ KONTROL RÖLESI RG3-T

1. GİRİŞ

1.1 Kullanma Kılavuzu Hakkında

Bu Kullanma Kılavuzu RG3-T Kontrol Rölesinin kolay devreye alınması ve işletimi amacıyla tasarlanmıştır. RG3-T'nin devreye alınması ve işletilmesinden önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.

1.2 Güvenlik ve Bağlantı İçin Alınması Gereken Önlemler

- Cihazın devreye alınması, bakımı ve işletilmesi yetkili kişiler tarafından
- Cihazı düşük gerilimde çalıştırmayınız.
- Cihazın içini açmayınız. İçinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar voktur
- Cihaz bir akım trafosu ile şebekeye bağlanır. Uçlarının kısa devre edilip edilmediğine veya yeterli derecede düşük empedanslı başka bir paralel yüke bağlanıp bağlanmadığına emin olmadığınız durumlarda akım trafosunu devreden çıkarmayınız. Aksi durumda akım trafosunun sekonder uçlarında tehlikeli derecede yüksek gerilimler oluşabilir.
- Bu cihazı gerçek amacı dışında bir amaçla kullanmayınız.
- Ön paneli asla çıkartmaya çalışmayınız.
- 7) Cihazınızı sadece kuru bir bezle siliniz. Su ve çözücü maddeler cihaza zarar
- Cihazınızı çalıştırmadan önce bütün klemens bağlantılarının doğru olduğundan emin olunuz.
- Cihazınızla ilgili her türlü servis hizmeti için satıcınızla bağlantı kurunuz.
- 10) Cihazınız sadece terminal bağlantı şekline uygundur.
- Yukarıdaki önlemlerin uygulanmaması sonucu doğabilecek istenmeyen durumlardan **üretici firma** hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

2. GENEL BİLGİLER

Reaktif güç kontrol röleleri , merkezi kompanzasyonda tesisin reaktif gücünü kontrol ederek Aktif Gücün (W) ,Görünür Güce (VA) oranı olarak tanımlanan güç katsayısının değerini kullanıcı tarafından ayarlanan güç katsayısı değerine getirmeye çalışır. Bu işlemi gerçekleştirmek için gerekli kondansatör bataryalarını otomatik olarak devreye alır veya çıkarır. RG3-T üç fazlı sistemler için tasarlanmış mikroişlemci temelli, dikey pano kapak montajına uygun 144x144 kutu boyutlarında bir cihazdır. RG3-T kompanzasyon işleminde kullanacağı 3-fazlı sistemin ortalama Cosø'sini bölüm 6.2'de anlatılan yöntem ile hesaplar. Buna ek olarak RG3-T 3-fazlı bir sistemin aşağıda belirtilen parametrelerini ölçer ve üç haneli göstergesine yansıtır.

Güç Katsayısı (PF

3-fazın Ortalama Güç Katsayısı
 Cosφ Değeri

4. 3-faz'ın Ortalama Cosφ Değeri

. Faz Gerilimi (V_{LN})

Faz-Faz Arası Gerilim (V_{II})

7. Faz Akımı (A)


Aktif Güç (W)
 Toplam Aktif Güç (ΣW)

10. Reaktif Güç (VAr)

Toplam Reaktif Güç (ΣVAr)

12. 13. Görünür Güç (VA) Toplam Görünür Güç (ΣVA)

3. ÖN PANEL ÖZELLİKLERİ



RG3-T'nin ön panelinde kontrol için ışıklar ve gösterge , ayarlar içinse 3 adet tuş

3.1 Tuşlar ve Işıklar

Devrede olan kondansatör kademelerini gösterir. 2. SET Menüsü SET Menüsündeyken ışıkların karşılığı olan Menü seçeneklerini

3. OTO/MAN Işığı

gösterir. Sürekli yanık durumdaysa cihazın Otomatik Çalışma modunda olduğunu, yanıp sönüyorsa cihazın Manuel Çalışma modunda olduğunu gösterir. SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak Menüye girildiğinde bu ışık yakılarak Çalışma Modu seçilebilir.(Bakınz:

Cosφ İşığı SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak Menüye girildiğinde bu ışık

yakılarak Coso ayarı yapılabilir (Bakınız:**5.3**). Otomatik Çalışma modunda AŞAĞI tuşu kullanılarak bu ışık yakılırsa seçili fazın Coso'si ve ind./cap. durumu göstergede görünür.(Bakınız:5.10)

GECİKME/PF İşığı

SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak Menüye girildiğinde bu ışık yakılarak Kademe Gecikme Zamanı ayarı yapılabilir (Bakınız:5.4).

Otomatik Çalışma modunda AŞAĞI tuşu kullanılarak bu ışık yakılırsa seçili fazın Güç Çarpanı (PF) göstergede görünür. (Bakınız:**5.11**)

SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak Menüye girildiğinde bu ışık yakılarak Kademe Sayısı ayarı yapılabilir(Bakınız:**5.5**). Otomatik Çalışma modunda AŞAĞI tuşu kullanılarak bu ışık yakılırsa

seçili fazın gerilimi (V) göstergede görünür.(Bakınız:5.12)

PROGRAM/I İşığı

SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak Menüye girildiğinde bu ışık yakılarak

Güç Şiralaması ayarı yapılabilir(Bakınız:5.6).
Otomatik Çalışma modunda AŞAĞI tuşu kullanılarak bu ışık yakılırsa seçili fazın akımı (I) göstergede görünür.(Bakınız:5.12)
SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak Menüye girildiğinde bu ışık yakılarak

Manuel C/k ayarı yapılabilir.(Bakınız:5.7)

Otomatik çalışma modunda AŞAĞI tuşu kullanılarak bu ışık yakılırsa seçili fazın çektiği Aktif Güç (W) göstergede görünür (Bakınız 5.13)

AKIM TRF. Işığı / VAr

8. C/k/W Işığı

KADEME/V İşığı

SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak Menüye girildiğinde bu ışık yakılarak Akım Trafosu Oranı ayarı yapılabilir.(Bakınız:**5.8**) Otomatik çalışma modunda AŞAĞI tuşu kullanılarak bu ışık yakılırsa

seçili fazın çektiği Reaktif Güç (VAr) göstergede görünür. (Bakınız

10. Y.GER. Işığı / VA :

SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak Menüye girildiğinde bu ışık yakılarak kondansatörlerin Áşırı Gerilimden Korunması fonksiyonu

secilebilir.(Bakınız:5.9)

Otomatik çalışma modunda AŞAĞI tuşu kullanılarak bu ışık yakılırsa seçili fazın çektiği Görünür Güç (VA) göstergede görünür. (Bakınız

11. YUKARI Tuşu Yukarı yönde hareket tuşu. 12. SET Tuşu13. AŞAĞI Tuşu14. Otomatik C/k Menüye giriş ve değer giriş tuşu. Aşağı yönde hareket tuşu.

Avarı

AŞAĞİ ve YUKARI tuşlarına aynı anda basılıp bırakıldığında C/k değeri otomatik olarak hesaplanır.(Bakınız:**5.2**).

Bu ışığın yanması RG3-T'nin devreye kondansatör almak için beklediğini **15.** C+ İşığı

16. NORMAL İşiği Bu ışığın yanması, kompanzasyonun uygun olduğunu gösterir ve RG3-T bu konumda kondansatörü devreye almaya veya bırakmaya

gerek duymaz. Bu ışığın yanması RG3-T'nin devreden kondansatör çıkarmak için

17. C- İşığı beklediğini gösterir.

Bu uyarı ışığı Eksik Kompanzasyon durumu oluştuğu zaman yanar. (Bakınız:**6.1.2**) 18. Eksik Komp. Işığı

19. Aşırı Komp. İşığı: Bu uyarı ışığı Aşırı Kompanzasyon durumu oluştuğu zaman yanar.

(Bakinız:**6.1.3**)

20. Aşırı Gerilim Işığı: Bu uyarı ışığı (Bakınız:**6.1.1**) Asırı Gerilim durumu olustuğu zaman vanar.

21. K (Kilo) Işığı Bu ışığın yanması göstergede okunan değerin 1000 ile çarpılması


gerektiğini belirtir Bu ışığın yanması göstergede okunan değerin 10⁶ ile çarpılması

22. M (Mega) Işığ

gerektiğini belirtir. Çubuk şeklindeki bu ışıklar ölçülen fazlardan hangisinin görüntülendiğini 23. ~1, 2, 3 lşıkları

belirtir. (1=L1, 2=L2, 3=L3)

4.BAĞLANTI SEMASI



isaretlenmelidir.

RG3-T'nin akım girişleri ters bağlandığında, göstergesinde ters bağlı faza ilişkin Aktif Güç (W) değeri görüntülenirken (bakınız: 5.13) göstergenin en sağındaki nokta hızlı bir şekilde yanıp söner. Bu durum hangi faz için gözlenirse, bu fazın akım bağlantı uçlarını (k ve l uçları) ters çeviriniz. Şebeke ve cihazın besleme girişleri arasına bir buton veya devre kesici

bağlayınız.

Bağlanan buton veya devre kesici cihaza yakın olmalıdır. Bağlanan buton veya devre kesicinin, cihazı şebekeden ayırmak için kullanılacağı

Kullanılan sigortalar FF tipi 2A, 3A ve 6A değerinde olmalıdır. (Üstteki şekile bakınız.)

5. KONTROL VE MENÜ İŞLEMLERİ

RG3-T çalışma modu (Otomatik / manuel çalışma) dışında menülerde set edilen bütün değerleri belleğine kaydeder, cihazın enerjisi kesilse bile bu değerler bellekte kalır. Cihaz her enerjilendiğinde kontrol işlevine daha önce set edilen değerlerle


REAKTIF GÜÇ KONTROL RÖLESI

otomatik çalışma modunda başlar. SET Menüsüne girildiğinde 20 sn. boyunca hiçbir tuşa basılmazsa RG3-T normal çalışma konumuna döner.

SET Menüsüne girildiğinde eğer hiç bir işlem yapılmayacaksa AŞAĞI -YUKARI tuşları kullanılarak göstergede ESC yazısı görüntülenir ve SET tuşuna basılarak menüden çıkılır. Bundan sonraki bölümlerde kontrol ve ayar işlemlerinin nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

5.1 Çalışma Modunun Seçilmesi (Otomatik/Manuel Çalışma)

RG3-T'de ,kondansatörlerin devreye alınıp çıkarılması yöntemini belirleyen iki çalışma modu vardır. Kondansatörlerin kullanıcı tarafından elle devreye alınıp çıkarıldığı Manuel Çalışma veya cihazın otomatik olarak kondansatörleri devreye alıp çıkardığı Otomatik Çalışma modları arasındaki seçim aşağıdaki adımları izleyerek yapılabilir



SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak SET Menüsüne geçilir. Bu durumda gösterge aşağıdaki gibidir

AUE0

YUKARI-AŞAĞI tuşları kullanılarak OTO/ MAN seçeneğinin işiği yakılır. Göstergede

seçilir. Čihaz bu anda Manuel Çalışmadaysa göstergede R OF yazısı görünür. Eğer otomatik çalışmadaysa göstergede R On yazısı görünür.



00000000000000

(R OF) veya Otomatik (R On) çalışma modlarından biri seçilir.

Göstergede istenen çalışma modu göründükten sonra SET tuşuna basılarak yeni çalışma moduna geçilir. Eğer Manuel Çalışma modu seçilmişse OTO/MÁN seçeneğinin ışığı yanıp sönmeye başlar ve ışık, bu çalışma modu süresince sürekli olarak yanıp söner.Eğer Otomatik Çalışma Modu seçilmiş ise OTO/MAN seçeneneğinin işiği bu çalışma modu süresince sürekli yanık kalır.

5.1.1 Manuel Çalışma Modunda Kondansatörlerin Elle Kontrolü

Manuel Modda çalışırken YUKARI tuşuna basılarak her seferinde bir kondansatör devreye alınır. YUKARI tuşuna her basıldığında C+ ışığı yanar gecikme süresi sonunda bir kondansatör devreye girer ,bundan sonra NORMAL ışığı yanar ve cihaz bu konumda kalır. YUKARI tuşuna basılarak her seferinde bir kondansatör devreye alındığından örneğin, 3 kondansatörü devreye almak için yukarıda anlatılan işlemler 3 kez yinelenmelidir. Manuel modda çalışırken AŞAĞI tuşuna basılarak her seferinde bir kondansatör devreden

çıkarılır. Aşağı tuşuna her basıldığında C- ışığı yanar,gecikme süresi sonunda bir kondansatör devreden çıkar, bundan sonra NORMAL ışığı yanar ve dhaz bu konumda kalır. AŞAĞI tuşuna basılarak her seferinde bir kondansatör devreden çıkarıldığından örneğin, 3 adet kondansatörü devreden çıkarmak için yukarıdaki işlemler 3 kez vinelenmelidir

5.2 C/k Değerinin Otomatik Olarak Hesaplanması



YUKARI-AŞAĞI tuşlarına aynı anda basarak Otomatik C/k hesabı başlatılmış olur.



SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak SET Menüsüne geçilir.Bu durumda göstergede AULO yazısı görünür.



YUKARI -AŞAĞI tuşlarını kullanarak Cosq seçeneğinin ışığı yakılır. Göstergede 195 yazısı görülür.



SET tuşuna basılarak Cosφ ayarı seçilir. Göstergede daha önce seçilmiş değer görünür





Göstergede istenen değer görüldükten sonra SET tuşuna basılarak yeni değer kaydedilir ve RG3-T normal çalışma konumuna geri döner.

5.4 Kademe Gecikme Zamanı Ayarları



SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak SET Menüsüne geçilir. Bu durumda göstergede RUEB yazısı görülür

YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarakGECİKME seçeneğinin ışığı yakılır.



(T<u>On</u> Gecikme ışığı yanarken YUKARI - AŞAĞI tuşları kullanılarak göstergede E 0n yazısı görüntülendiğinde SET tuşuna basılarak kademe görüntülendiginde SET tüşüna basılarak kauerire devreye alma gecikmesinin zaman ayarı seçilir. Gecikme ışığı yanarken YÜKARI - AŞAGİ tüşüları kullanılarak göstergede L. OF yazısı görüntülendiğinde SET tüşüna basılarak kademe devreden çıkarma gecikmesinin zaman ayarı seçilir.



YUKARI-AŞAĞI tuşları kullanılarak 2-1800 sn. arasındaki bir değer seçilir. Göstergede istenen değer göründükten sonra SET tuşuna basılarak yeni değer kaydedilir ve RG3-T normal çalışma konumuna döner.

5.5 Kademe Sayısı Seçimi



SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak SET Menüsüne geçilir. Bu durumda göstergede




SET tuşuna basılarak kademe sayısı ayarları seçilir.Göstergede daha önce seçilmiş değer görünür.

YUKARI-AŞAĞI tuşları kullanılarak istenen kademe sayısı seçilir



Göstergede istenen değer göründükten sonra SET tuşuna basılarak yeni değer kaydedilir ve RG3-T normal çalışma konumuna döner

5.6 Güç Sıralaması Ayarı




SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak SET Menüsüne geçilir.Bu durumda göstergede RULU yazısı görülür

YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak PROGRAM seçeneğinin ışığı yakılır. Göstergede Pro9 yazısı görülür.



SET tuşuna basılarak güç sıralamasının ayarları seçilir.Göstergede daha önce seçilmiş değer görünür.



YUKARI-ASAĞI tusları kullanılarak PS1-PS5 arasındaki bir değer seçilir.



Göstergede istenen değer göründükten sonra SET tuşuna basılarak yeni değer kaydedilir ve RG3-T normal çalışma konumuna döner.

5.7 C/k Değerinin Manuel Olarak Girilmesi



SET tuşuna 3 sn. süreyle basılarak SET Menüsüne geçilir.Bu durumda göstergede RUEO yazısı görülür



YUKARI-AŞAĞI tuşlarına basılarak C/k seçeneğinin ışığı yakılır. Göstergede [+ yazısı aörülü



SET tuşuna basılarak Manuel C/k ayarı seçilir. Göstergede daha önce otomatik olarak belirlenmiş veya manuel olarak girilmiş C/k değeri görünür



YUKARI-AŞAĞI tuşları kullanılarak 0.02-1 arasındaki bir değer seçilir.



Göstergede istenen değer göründükten sonra SET tuşuna basılarak yeni değer kaydedilir ve RG3-T normal çalışma konumuna döner.

RG3-12T

00000000000000

3 FAZLI


5.8 Akım Trafosu Primer Değerinin Seçilmesi



SET tusuna 3 sn. sürevle basılarak SET Menüsüne gecilir. Bu durumda göstergede AULU yazısı görülür.



YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak AKIM TRF. seçeneğinin işiği yakılır. Göstergede £ yazısı görülür.



arasındaki bir değer seçilir.

YUKARI-ASAĞI tusları kullanılarak 5-10000



Göstergede istenen değer göründükten sonra SET tuşuna basılarak yeni değer kaydedilir ve RG3-T normal çalışma konumuna döner.

5.9 Kondansatörlerin Aşırı Gerilimden Korunması

Bu, seçilebilir bir fonksiyondur. O OF seçilebilir (Aşırı Gerilim Koruması Kapalı) veya 240-275V arası bir aşırı gerilim değeri girilebilir. Aşırı Gerilim değeri (240-275V) girildiğinde "Aşırı Gerilim Hatası" (Bakınız 6.1.1) oluşursa, devredeki bütün kondansatörler devreden çıkartılır, AŞIRI GERİLİM ışığı yanar ve Alarm Rölesi çeker. Bu esnada RG3-T manuel modda ise otomatik çalışma moduna geçer.

REAKTIF GÜÇ KONTROL RÖLESI

Fonksiyon ayarı aşağıdaki gibidir



Göstergede istenen seçenek göründükten sonra SET tuşuna basılarak yeni değer kaydedilir ve RG3-T normal çalışma konumuna döner.

RG3-T Manuel çalışma modundayken , göstergede her zaman sistemin $Cos\phi$ 'si ve indüktif/kapasitif durumu görülür.Cosφ'nin negatif işaretli olması sistemin kapasitif durumda olduğunu, negatif işaretli olmaması ise sistemin endüktif durumda olduğunu gösterir. RG3-T Otomatik Çalışma modundayken AŞAĞI tuşu kullanılarak Cosφ ışığı yakılır ve YUKARI tuşu aracılığıyla Cosφ değeri görüntülenmesi istenen faz seçilir YÜKARI tuşu ile ~1, 2, 3 ışıkları aynı anda yakılırsa kompanzasyon işleminde kullanılan ortalama Cosφ değeri görüntülénir.

5.11 Güç Katsayısının (PF) Göstergede Görüntülenmesi

RG3-T Otomatik Çalışma modundayken (OTO / MAN ışığı sürekli yanar) AŞAĞI tuşu kullanılarak **PF** ışığı yakılır ve YUKARI tuşu aracılığıyla Güç Katsayısı (PF) değeri görüntülenmesi istenen faz seçilir. YUKARI tuşu ile ~1, 2, 3 ışıkları aynı anda yakılırsa ortalama güç çarpanı değeri görüntülenir.

Açıklama:Cosφ Yerdeğiştirme Güç Katsayısı (Displacement Power Factor) olarak adlandırılır ve sadece işaretin temel harmoniğine bağlıdır, PF ise Toplam GüçÇarpanı (Total Power Factor) olarak adlandırılır ve işaretin temel harmoniği de dahil olmak üzere bütün harmoniklerine bağlıdır.Harmoniksiz bir sistemde Cosø ve Güç Katsayısı (PF) birbirine eşittir.

Uyarı:Ölçülen Cosø ve PF değerlerinin farklı olması sistemde sorun yaratan gerilim harmoniklerinin yüksek olduğu anlamına gelmez.Bu durum gözlendiğinde sistemin gerilim harmoniklerinin sorun yaratacak seviyede yüksek olduğu sonucuna varılamaz.

5.12 Gerilimin ve Akımın RMS Değerinin Göstergede Görüntülenmesi

RG3-T Otomatik Çalışma modundayken (OTO/MAN ışığı sürekli yanar) AŞAĞI tuşu kullanılarak ${\bf V}$ ışığı yakılır ve YUKARI tuşu aracılığıyla gerilim (V) değeri görüntülenmesi istenen faz seçilir. YUKARI tuşu ile ~1, 2, 3 ışıklarından iki tanesi aynı anda yakılırsa fazfaz arası gerilim görüntülenir. Örneğin ~1 ve ~2 ışıkları yakılırsa L1-L2 faz-faz arası gerilimi

RG3-T Otomatik Çalışma modundayken (OTO/MAN ışığı sürekli yanar) AŞAĞI tuşu kullanılarak I ışığı yakılır ve YUKARI tuşu aracılığıyla akım değeri görüntülenmesi istenen faz seçilir.

Manuel çalışma modunda bu seçenekler etkin değildir.

5.13 Aktif Gücün (W) Göstergede Görüntülenmesi

RG3-T Otomatik Çalışma modundayken (OTO/MAN ışığı sürekli yanar) AŞAĞI tuşu kullanılarak **W** işiği yakılır ve YUKARİ tuşu aracılığıyla aktif güç değeri görüntülenmesi istenen faz seçilir. YUKARİ tuşu ile ~1, 2, 3 ışıkları aynı anda yakılırsa toplam Aktif Güç (Σ W) değeri görüntülenir.

Önemli Uyarı: Aktif güç görüntülenirken, göstergenin en sağındaki nokta hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa, bu faza ilişkin akım bağlantı üçlarını (k ve l uçlarını) ters çeviriniz.

5.14 Reaktif Gücün (VAr) Göstergede Görüntülenmesi

RG3-T Otomatik Çalışma modundayken (OTO/MAN ışığı sürekli yanar) AŞAĞI tuşu kullanılarak ${\bf VAr}$ ışığı yakılır ve YUKARI tuşu aracılığıyla reaktif güç değeri görüntülenmesi istenen faz seçilir. YUKARI tuşu ile ~1, 2, 3 ışıkları aynı anda yakılırsa toplam Reaktif Güç (Σ VAr) değeri görüntülenir.

5.15 Görünür Gücün (VA) Göstergede Görüntülenmesi

RG3-T Otomatik Çalışma modundayken (OTO/MAN ışığı sürekli yanar) AŞAĞI tuşu kullanılarak **VA** işiği yakılır ve YUKARI tuşu aracılığıyla görünür güç değeri görüntülenmesi istenen faz seçilir. YUKARI tuşu ile ~1, 2, 3 ışıkları aynı anda yakılırsa toplam Görünür Güç (Σ VA) değeri görüntülenir.


6.1 Göstergede İzlenen Hata ve Uyarı İşaretleri

Aşağıda tanımlanan hatalar meydana geldiğinde alarm rölesi etkin duruma gelir.

6.1.1 Asırı Gerilim Hatası

L1 fazının gerilimi ayarlanan yüksek gerilim değerine ulaşır veya aşarsa RG3-T 3 sn. bekler, bu 3 sn. sonunda aynı durum devam ederse AŞIRİ GERİLİM hata ışığı yanar

ve Kondansatörlerin Aşırı Gerilimden Korunması fonksiyonunun Seçimine (Bakınız:5.9) bağlı olarak, RG3-T sistemdeki bütün kondansatörleri devreden çıkartır veya kompanzasyona devam eder. AŞIRI GERİLİM hatasının kalkması için gerilimin ayarlanan yüksek gerilim değerinin 4 VAC altına düşmesi gerekir. Bu durumda aşırı gerilim hatası LED'i söner ve RG3-T kompanzasyon işlemine devam eder.



6.1.2 Eksik Kompanzasyon


RG3-T'nin bütün kademeleri devreye almasına rağmen,sistem hala ayarlanan Cosø değerine ulaşamıyorsa Eksik Kompanzasyon hatası oluşur ve ışığı yanar.

6.1.3 Aşırı Kompanzasyon

RG3-T bütün kondansatör kademelerini bıraktığı halde sistem hala kapasitifse Aşırı Kompanzasyon hatası oluşur ve ışığı yanar.

6.2 Hedef Cosφ

RG3-T 0.85 -1.00 arasında istenen bir Cosφ değerine ayarlanabilir. RG3-T işletmenin Cosφ'sini ayarlanan değere getirmeye çalışır. Ayarlanan değer, 1.25xQ_{C1} genişliğinde bir bölge içindedir. Anahtarlama işlemleri bu bölge dışında gerçekleştirilir.



RG3-T kompanzasyon için kullandığı ortalama Cosφ değerini ve Güç Katsayısı (PF) değerini aşağıdaki yöntem ile hesaplar.

Örnek:

Q: Reaktif Güc (VAr) P: Aktif Güç (W) S: Görünür Güç (VA)

I_{1.1}=5A $I_{12} = 4.5 \text{ A}$ I_{1.3}=4A V_{L2}=215 VAC V_{L3}=210 VAC V_{I 1}=220 VAC $Cos\phi_{L1}=0.95$ (ind.) $Cos\phi_{L2}=0.92$ (ind.) $Cos\phi_{L3}=0.9$ (cap.) $P_{L1} = V_{L1} \times I_{L1} \times Cos\phi_{L1} = 1045 \text{ W}$ $P_{L2} = V_{L2} \times I_{L2} \times Cos \phi_{L2} = 890 \text{ W}$ $P_{L3} = V_{L3} \times I_{L3} \times Cos \phi_{L3} = 504 \text{ W}$ $Q_{L1} = V_{L1} \times I_{L1} \times Sin\phi_{L1} = 343.5 \text{ VAr } Q_{L2} = V_{L2} \times I_{L2} \times Sin\phi_{L2} = 379 \text{ VAr}$ $Q_{L3} = V_{L3} \times I_{L3} \times \sin \phi_{L3} = 363 \text{ VAr}$ $S_{L1}=V_{L1}xI_{L1}=1100 \text{ VA}$ S_{L2}=V_{L2}xI_{L2}= 967.5 VA S_{L3}=V_{L3}xI_{L3}= 840 VA

$$\cos \varphi_{av} = \frac{\Sigma P}{\sqrt{(\Sigma O)^2 + (\Sigma P)^2}} = 0.9895$$
 Güç Katsayısı (PF)= $\frac{\Sigma P}{\Sigma S} = 0.8386$

6.3 Kademe Gecikmes

Kademe bırakma-alma gecikme süresi 2sn.-1800sn. arasında ayarlanabilir.

Uyarı: Kısa süreler kondansatör ve kontaktörlerin hasar görmesine neden olabilir.Deşar bobini olmayan kondansatör bataryalarında gecikme süresi 14 sn.'den kısa seçilmemeli, bu süre kondansatör üretici firma değerinin altında olmamalıdır.

6.4 Program Seçimi

Kondansatör bataryasının adım dizilişi seçimini belirleyen 5 farklı program seçeneği vardır.

PS1 seceneăi ===> 1: 1: 1:. PS2 seçeneği ===> 1: 2: 2: 2 PS3 seçeneği ===> 1: 2: 4:...... 4 PS4 seçeneği ===> 1: 2: 4: 8:...: 8 PS5 seçeneği ===> Baştan al-Baştan Bırak

6.4.1 RG3-T Kondansatör Dizilis Örnekleri

Kademelerdeki kondansatör dizilişi çok önemlidir.Bu seçim için şu kurala uyulmalıdır; Herhangi bir kademedeki kondansatör gücü ,minimum kendinden önceki kademe gücüne eşit, maksimum kendinden önceki kademe gücünün iki katı olmalıdır. Ayrıca genel olarak kådeme kondansatör güçleri ilk kademe kondansatör gücünün tam katları olmalıdır.

REAKTIF GÜÇ KONTROL RÖLESI RG3-T

Örnek: 1. Kademe gücü 5 k VAr seçilen bir tesiste kondansatör dizilişleri 5 farklı program

için aşağıdaki gibidir. PS1 program seçeneğinde ===> 5. 5: 5:. PS4 program seçeneğinde ===> 5: 10: 20: 40:....: 40

PS5 program seçeneğinde===> Kondansatör güç sıralaması kuralına uygun her türlü kondansatörsıralamasıyla çalışabilir.

RG3-T iki adet anahtarlama işlemine sahiptir:

a) Rotasyonel Anahtarlama

Bu anahtarlamada eşit güçlü kademeler sırayla "saat yönünde devreye alınır ve çıkartılır.Bu yolla kondansatörlerin devreye eşit sayıda girmesi sağlanır.Bu da "kondansatörlerin uzun ömürlü olmasını sağlar.Eşit güçlü olmayan kondansatör kademeleri ise her anahtarlamada ilk kademe gücü kadar değişim sağlayacak şekilde devreye girer ve çıkarlar.4 farklı rotasyonel anahtarlama seçeneği vardır (PS1, PS2, PS3, PS4).

b) Baştan Al - Baştan Bırak

Anahtarlama işlemi ,her seferinde ilk kademeden itibaren başlar.Bunun avantajı, kademe kondansatör güç sıralaması kuralına uygun her türlü kondansatör sıralamasıyla çalışabilmesidir. Bu anahtarlama seçeneği PS5 ile seçilir.

6.5 Kademe Sayısı Seçimi

Kullanıcı, kompanzasyon yaparken kullanmak istediği kademe sayısını secerek, kullanmadığı kademelerin devreye alınması ve çıkarılması sırasında boşa geçen ve reaktif enerji tüketilmesine neden olan süreyi ortadan kaldırmış olur. Böylece kompanzasyon sistemi daha verimli kullanılmış olur. Eğer bir kademe sayısı seçimi yapılmazsa cihaz kendi kademe sayısında çalışır.

6.6 C/k Değerinin Belirlenmesi

C/k değeri, reaktif güç kontrol rölelerinin, bir kondansatör kademesini devreye alıp çıkarılabileceği reaktif akım güç değeridir.
C/k oranı ilk kademe kondansatör gücünün k VAr cinsinden değerinin (C) "akım trafosu (k) değerine oranıdır. Bu değeri RG3-T otomatik olarak hesaplayabilir veya gerektiğinde kullanıcı bu değeri elle manuel olarak girebilir.
RG3-T, YUKARİ ve AŞAĞİ taşlarına aynı anda basılıp bırakıldığında, bir kademe alma -

bırakma süresi içinde C/k değerini hesaplar ve belleğine alır. Bundan sonra kompanzasyon kontrolü bellekte olan bu değerle yapılır. Eğer bu süre içerisinde sistemdeki yüklerde anlık değişimler oluyorsa, ölçüm tekrarlanacaktır. RG3-T'de bu ölçüm sayısı maksimum 10 keredir. Eğer sistemde yük hızlı değişiyorsa ve RG3-T 10 denemeninin sonunda sağlıklı C/k ölçme işlemini yapamazsa, kompanzasyon kontrolü bellekte kayıtlı olan daha önceki değerle devam eder. Eğer daha önce kaydedilen bir değer yoksa kompanzasyon kontrolü için RG3-T, C/k değerini 0.05 alır.

C/k değerinin elde edilmesinde kullanılan bağıntı aşağıdaki gibidir:

İlk kademedeki 400 V'luk Kondansatör bataryasının Reaktif Güç değeri C=5 kVar ve akım trafosu oranı k=100/5 ise C/k=5/(100/5)=0.25 olarak bulunur.

> Q:Kademenin Reaktif Gücü (kVar) k:Akım Trafosu Oranı

Değişik C ve k değerleri için hesaplanan C/k oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Akım Trafosu Oranı	Kondansatör Kademe Gücü (kVar) (C)											
(k)	2.5	5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60	100
30/5	0.42	0.83										
50/5	0.25	0.50	1.00									
75/5	0.17	0.33	0.67	0.83	1.00							
100/5	0.13	0.25	0.50	0.63	0.75	1.00						
150/5	0.08	0.17	0.33	0.42	0.50	0.67	0.83	1.00				
200/5	0.06	0.13	0.25	0.31	0.38	0.50	0.63	0.75	1.00			
300/5	0.04	0.08	0.17	0.21	0.25	0.33	0.42	0.50	0.67	0.83	1.00	
400/5	0.03	0.06	0.13	0.16	0.19	0.25	0.31	0.38	0.50	0.63	0.75	
500/5		0.05	0.10	0.13	0.15	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	1.00
600/5			0.08	0.10	0.13	0.17	0.21	0.25	0.33	0.42	0.50	0.83
800/5			0.06	0.08	0.09	0.13	0.16	0.19	0.25	0.31	0.38	0.63
1000/5			0.05	0.06	0.08	0.10	0.13	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50
1250/5				0.05	0.06	0.08	0.10	0.12	0.16	0.20	0.24	0.40
1500/5					0.05	0.07	0.08	0.10	0.13	0.17	0.20	0.33
2000/5						0.05	0.06	0.08	0.10	0.13	0.15	0.25
2500/5							0.05	0.06	0.08	0.10	0.12	0.20
3000/5								0.05	0.07	0.08	0.10	0.17
4000/5									0.05	0.06	0.08	0.13

6.7 Akım Trafosu Secimi

Reaktif Güç Kontrol Rölesi ayrı bir akım trafosundan beslenmelidir. Akım trafosunun RG3-T'yle bağlantısı en az 1.5 mm2 kesitli bir kablo ile ,demir karkas üzerine sarılmadan en kısa yoldan yapılmalıdır. Seçilen akım trafosunun sekonder akımı RG3-T'nin nominal çalışma akımı olan 3A-4A aralığında veya RG3-T'nin minimum ve maksimum akım değerleri arasında olmalıdır.Bu akım değerleri aşağıdaki gibidir:

Minimum: 50 mA, Maksimum: 5.5 A (Minimum C/k orani: 0.02 olmalıdır.)

7. KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR VE NEDENLERİ

Karşılaşılabilecek hatalar ve nedenleri aşağıdaki gibidir.

7.1 Hatalı Coso

Akım ve gerilim bağlantıları farklı fazlardan yapılmıştır.

7.2 Aşırı Kompanzasyon

Yükün azaldığı durumlarda (özellikle hafta sonları ,geceleri vb.) sistemde kapasitif güç çeken cihazlar (balastlar , sabit kademeler vb.) etkin olabilir.RG3-T tarafından devreden çıkarılmış,ancak bir hata nedeni ile hala devrede olan kondansatörler olabilir.Kondansatör kademelerine bağladığınız kontaktörlerin kontakları, ani aşırı akım nedeniyle ark yapıp, birbirine yapışıp kalmış olabilir. (Bu durum kademelerin devreden çıkamamasına neden

7.3 Eksik Kompanzasyon

Kademelerdeki kondansatörlerin zamanla değeri düşmüş ,kondansatörlere bağlı sigortalar atmış veya kondansatörlerin kontaktörleri arızalanmış olabilir.Kompanzasyon için seçilen kondansatörlerin güçleri yetersiz olabilir.

7.4 Aşırı Gerilim

RG3-T'nin L1 faz gerilimi ayarlanan aşırı gerilim değerini aşmıştır.

8. PRATİK İŞLETMEYE ALMA (ÖNEMLİ)

Yük değişiminin hızlı olması C/k değerinin hesaplanmasının uzun sürmesine,hiç hesaplanamamasına veya bazı durumlarda yanlış hesaplanmasına neden olabilir. Bu durumu önlemek için kompanzasyon panosu,aşağıda verilen pratik yol izlenerek devreye alınmalıdır. 1- Yük akımı bağlanmadan kompanzasyon panosuna gerilim verilir. Bu durumda yanlızca kondansatörler devrededir.(Bu durumu yük akımını geçici olarak kapatmak suretiyle

kondansatorier devrededir. (Bu durumu yuk akimini geçici olarak kapatinak süretiyle yapabilirsiniz)
2- YUKARI ve AŞAĞI tuşlarına aynı anda basıp bırakarak Otomatik C/k hesaplama işlemini başlatınız. Bu durumda ilk kademe gücüne bağlı olarak C/k değeri çabuk ve doğru bir şekilde hesaplanacaktır. Hesaplanmış olan C/k değeri otomatik olarak belleğe kaydedilir. Daha sonra yük akımını devreye alabilirsiniz. Hesaplanmış olan C/k değeri , yeni bir hesaplama yapılana kadar veya manuel olarak değiştirilene kadar bellekte kalır.

9. TEKNİK ÖZELLİKLER

İşletme Gerilimi (Un) 3x220 VAC, 3x230 VAC, 3x240 VAC

(Faz-Nötr Bağlantı) (0.9-1.1)xUn İşletme Gerilimi Aralığı (ΔU):

İşletme Akımı Aralığı (ΔΙ) İşletme Frekansı 50mA-5.5 A 50/60 Hz

3090 112. 1% ±1digit (V,1,cosφ), 2% ±1digit(W,VAr,VA) <2 VA x 3 (Akım) 3 VA - 10 VA (Gerilim)

Ölçme Sınıfı Güç Harcaması

3 A,750 VA

Çıkış Kontağı Sıfır Gerilim 200 msn. üstündeki gerilim kesintisinde

bütün kademeler devre dışı kalır. Manuel C/k Ayarı:0.02-1.00 Cosφ Ayarı:0.85 (indüktif)-1.00 Akım Trafosu Oranı:5-10000 Ayar Sınırı

Kademeler Arası Gecikme Kademe devreye alma ve devreden çıkarma

gecikmeleri ayrı ayrı 2-1800 sn. arası

ăyarlanabilir

: 240-275 V (Ayarlanabilir) Aşırı Gerilim Değerleri : Cosp=1.00, Gecikme=7 sn.
Program=PS5 , C/k=0.05
Akim Trafosu Orani=5
: RG3-12T(max 12); RG3-8T(max 8);
RG3-6T(max 6); RG3-5T(max 5)
: -5° C - 55° C Fabrika Çıkış Değerleri

Kademe Sayısı Ortam Sıcaklık Aralığı

4 Haneli Kırmızı Led Gösterge Gösterge

Çift İzolasyonlu (1) 2.5 mm² Ekipman Koruma Sınıfı

Kablo Çapı (Klemens için) Klemens Koruma Sınıfı IP 00 IP 20 Kutu Koruma Sınıfı

Terminal Bağlantı Bağlantı şekli Boyut Tip PR16 Pano Delik Ölçüleri 139x139 mm Ağırlık : 0.8 kg

10. BOYUTLAR

